

PLAN Y/O CRONOGRAMA DE TRABAJO ANUAL (RIESGO ASOCIADO " PUNTAS DE BARRAS DE ACERO EXPUESTAS EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE

ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Meses del Año)												INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	
		E	F	M	A	M	J	JL	A	S	O	N	D		
Dar inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	Encargado del SGSST														%capacitacion:(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100
Definir el control necesario para el peligro identificado "TAPÓN PROTECTOR DE PLÁSTICO PUNTAS DE BARRAS DE ACERO EXPUESTAS EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS"	Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas														#Peligros controlados:(# de peligros indetificados/#Total de Identificados)*100
inspeccionar y verificar en los lugares y/o sitios dentro de los procesos de construcción de cimentaciones y estrucstras donde se presente la exposición de puntas de barras de acero	Residente Ambiental / SST														%Inspección: (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100
Inspeccionar la dotacion entregada a los colaboradores	Residente Ambiental / SST														%Inspección: (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

ESTRUCTURAS")

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORER

Verificar que se presente el cumplimiento del indicador al 100% ya que hace parte de la correcta planeación de la organización, se disminuye los posibles riesgos y se logre la prevención de accidentes.

Verificar que se presente el cumplimiento del indicador al 100% con el fin de prevenir los accidentes por PUNTAS DE BARRAS DE ACERO EXPUESTAS EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS"

Realizar diariamente inspecciones en los lugares donde se presente la exposición de barras de acero en actividades de construccón de estructuras

Realizar entre 4 y 6 inspecciones en el año