

tienen el tratamiento de inmunización necesario o la edad suficiente para cumplir con la exigencia.

Como conclusión general la mayoría de daños observados fueron por la utilización deficiente o el mantenimiento deficiente del sistema estructural y los materiales no por el comportamiento que tiene el bahareque ante eventos sísmicos.

Es un sistema que podría seguir siendo utilizado en la región porque es muy competente en precio con otros sistemas, al estar compuesto por materiales que se consiguen en la zona y que son mas económicos que otros, solamente falta realizar una gran difusión de las nuevas normas para que sea común entre los profesionales y sus clientes desidir entre variso sistemas cosntructivos, incluyendo este. Igualmente es necesario que existan profesionales dispuestos a construir con este sistema y para ello se debe tener mano de obra capacitada.

Nombre de archivo: INDICE1
Directorio: C:\Mis documentos\LINA\beatriz
Plantilla: C:\WINDOWS\Application
Data\Microsoft\Plantillas\Normal.dot
Título: PATOLOGIA DE LAS ESTRUCTURAS EN BAHAREQUE
DESPUES DEL
Asunto:
Autor: BEATRIZ GOMEZ
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 27/10/02 3:37 p.m.
Cambio número: 6
Guardado el: 27/10/02 3:59 p.m.
Guardado por: FAMILIA OBREGON CARDONA
Tiempo de edición: 37 minutos
Impreso el: 27/10/02 4:18 p.m.
Última impresión completa
Número de páginas: 28
Número de palabras: 2,186 (aprox.)
Número de caracteres: 12,023 (aprox.)